

# KARBANTARTÁS

Alaposan olvassa el a használati útmutatót, tanulmányozza át és tartsa be a hatályos jogszabályokat és előírásokat. A kéménynek megfelelő huzattal kell rendelkeznie a készülék csatlakoztatásához.

Mindenképpen javasolnánk, illetve felhívánk figyelmét, hogy a kandalló felszerelését és első begyújtását képzett műszaki szakember kell, hogy elvégezze, aki ellenőrzi annak helyes beszerelését. A kandalló helytelen használata személyi és vagyoni kárt okozhat. Ezért tilos a készülék felszerelését, üzemeltetését és felügyeletét, a berendezés működését nem ismerő személyre rábízni!

Az égéstermék elvezetéséről a hatályban lévő szabványok és előírások betartásáról kell gondoskodni! Bekötés előtt tájékoztatni kell az illetékes kéményseprőt, aki ellenőrzi a kémény alkalmasságát, a tűzvédelmi előírások betartását, az égési levegő ellátását illetve jóváhagyja a használatba vételt.

Bizonyosodjon meg arról, hogy minél több friss levegő kerüljön a fűteni kívánt helységbe, mivel a kandalló a szoba levegőjét fogja használni az üzemelés során. A kandalló maga nem fogja biztosítani az égési levegő utánpótlását elegendően, ezért gyakori illetve folyamatos szellőztetésre esetleg légbefejtő beépítésére is szükség lehet.

A kandallót csak hideg állapotban szabad kitakarítani és különösen ügyeljen arra, hogy a forró hamut a tűzveszély végett soha ne vegye ki.

A tűzrács legyen mindig tiszta.

Minden fűtési szezon után érdemes a berendezést szakemberrel átnézetni. Szintén ajánlatos alaposan kitisztítani a távozó gázok útját és a csöveket is.

Az ajtókat és a levegőszabályozókat zárja be. Hideg állapotban lehet az üvegre rakódott kormot eltávolítani.

Évente egyszer (fűtési időszak végén) vagy amennyiben szükséges évente többször is fontos a tűzhely, az összes füstgáz átírányítások és a füstcső tisztítása. Ehhez ajánlatos füstpor illetve hamuelszívó. Amennyiben a termék hamutartóval rendelkezik, legyen csukott állapotban, amikor a tűzhely tisztítását végzik. Az üvegajtót üvegkerámiás tisztítószerrel lehet a legjobban megtisztítani.

Külső, lakkozott részeket a terméken nem szabad erős tisztítószerekkel kezelni. Ilyesmi felületeket leginkább száraz törlőkendővel javasolt kezelni.